

## Указатель тока ПС-2



Белгород, Россия

Указатель ПС-2 (далее указатель) является стандартизированным прибором, который предназначен для определения тока без разрыва токовой цепи в сети переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением до 10000 В. Указатель рассчитан на работу при температуре от минус 25 до плюс 40 0С и относительной влажности 80% при температуре плюс 250С.

1.1.1 Контроль нормированных характеристик необходимо производить при следующих условиях эксплуатации:

- температура окружающей среды – 20 +/- 50С;
- относительная влажность воздуха от 40 до 80%;
- атмосферное давление от 84 до 106 кПа;
- частота сети питания – 50 +/- 0, 5 Гц;
- форма кривой переменного напряжения сети питания – синусоидальная, коэффициент гармоник не превышает 5%;
- отсутствие внешних электрических и магнитных полей (кроме магнитного поля Земли), которые влияют на работу указателя.

---

Цена: **10 \$**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**ОМЗ Групп Юлия**

**4993464288**